I - HUNTER - IH110S

Nettoyage Premier Niveau

Une fois par mois

1. Visuel

Vue de face



2. Nettoyage des cellules

Le nettoyage des cellules s’effectue une fois par mois ou lorsque vous rencontrez des messages d’erreur indiquant la présence de billets alors les emplacements sont vides.

A l’aide du chiffon microfibre, nettoyer chaque cellule, ou organe de détection décrit dans les étapes ci-dessous.

Temps estimé : moins de 3 minutes.

3. Cellule de présence des billets
Nettoyez les cellules





Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de présence des billets de la trémie.
Il y a deux pastilles qui permettent au totale la détection

4. Cellule de présence bac de rejet

Il y a au total 4 pastilles de détections
2 sur la partie inférieure et 2 sur la partie supérieure



4.1 Pastilles de détection Partie Inférieure



Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de présence du bac de rejet.
Ci-dessus les 2 pastilles inférieures de détection.

4.2 Pastilles de détection Partie supérieure

Pour les atteindre il suffit de regarder au-dessus des pastilles inférieures de détection



Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de présence du bac de rejet.
Ci-dessus les 2 pastilles supérieures de détection.

5. Cellule de détection Stacker (réception)

Il y a au total 4 pastilles de détections
2 entre les roues crantées de réception des billets
et 2 autres à l'opposé sur la partie intérieure de la réception des billets



5.1 Pastilles de détection entre les roues crantées de réception des billets



Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de présence de billets du bac de réception.
Nettoyez les 2 pastilles entre les roues crantées.

5.2 Pastilles de détection à l’opposé dans la partie intérieure du bac de réception des billets



Utilisez le chiffon microfibre afin d’enlever la poussière ou particule gênant la détection de présence de billets du bac de réception.
Nettoyez les 2 pastilles dans la partie intérieure du bac de réception à l’opposé des roues crantées.

6. Cellules de détection CNT

6.1 Cellule CNT-SOL

- Ouvrir le devant de la machine comme sur la photo ci-dessous



Nettoyer les cellules de la photo ci-dessous



Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de passage des billets.
Nettoyez les 4 pastilles (visible ci-dessus) et à l'opposé.

6.3 Cellule CNT-JAM

- Ouvrir l'arrière de la machine comme sur la photo ci-dessous



Nettoyer les cellules de la photo ci-dessous



Utilisez le chiffon microfibre afin d'enlever la poussière ou particule gênant la détection de passage des billets.
Nettoyez les 8 pastilles (visible ci-dessus) et à l'opposé.